





アース点検



ボルト(スクリュー)
を外す。

接合面に曇り、汚れ、さび等が
ないか点検する。
より良い接続を保証するために、
必要とされる清掃を行う。

ボルト(スクリュー)を
確実に取付ける。